SCHMIDT
control instruments

Vergleichstabelle für gängige Materialien

Kann zur Feuchtigkeitsmessung für folgende Materialien verwendet werden:

Abkürzung

Wo	Wolle	PES	Polyester
Bw	Baumwolle	CA	Acetatgarn
Zw (Cv)	Zellwolle	PA	Polyamid
Fl (Li)	Flachsgarn	PAC	Polyacryl
Si	Sisal		

Materialmischung

60 PAC / 40 Wo
55 PAC / 45 Wo
50 PAC / 50 Wo
40 PAC / 60 Wo
70 PAC / 30 Bw
70 Wo / 30 Zw
70 Wo / 20 Zw / 10 PA
50 Bw / 50 Polynosic (PON)
40 Bw / 60 Li
84 Zw / 16 Polypropylen (PP)
56 Zw / 44 Bw
80 Zw / 20 Wo
33 Zw / 67 Bw
80 PAC / 20 Wo
75 PAC / 25 Wo
55 PES / 45 Wo
80 PES / 20 Li
65 PES / 35 Zw
55 PES / 45 Zw

Reine Materialien

CA	Acetatgarn
Si	Sisal

Hans Schmidt & Co GmbH
Postfach 1154
84464 Waldkraiburg Germany

Telefon: int. + 49 / (0)8638 / 9410-0
Fax: int. + 49 / (0)8638 / 4825

e-mail: info@hans-schmidt.com
Internet: http://www.hans-schmidt.com